

Matériel concerné / Concerned equipment / Material Bezeichnung
TOUTES LES VANNES

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

CONDITIONS OPTIMALES DE STOCKAGE

Température

Elle doit être comprise entre +5°C et +30°C.
Proscrire la proximité de sources de chaleur.

Humidité et sécheresse

Eviter un milieu humide ou trop sec. L'humidité optimale de conservation est de 65% environ.
On supprimera les risques de condensation.

Lumière

Prévoir un stockage à l'abri de la lumière, en particulier de la lumière solaire ou de la lumière artificielle de forte intensité ayant une teneur électrique en ultraviolet.

Remarque générale

S'il s'agit d'un stockage long en milieu humide, il est souhaitable que le matériel soit placé à l'intérieur de sacs plastiques en polyéthylène dans lesquels on aura pris soin de mettre un sachet de silicagel ou équivalent.

Le matériel livré en caisse y sera maintenu, mais avec le couvercle entre ouvert pour faciliter la circulation de l'air.